



Veste technique pour conditions climatiques extrêmes

Imperméable et coupe-vent (3.000 mm colonne d'eau), enduction PU
Coutures soudées
Respirante, évacue la transpiration (3.000 g/m²/24h)
JN1011 : Coupe féminine
Capuche intégrée dans le col
2 poches cachées avec fermeture zippée, poches poitrine et poche portable intérieures
Élastique de serrage avec stoppeurs à la capuche et à la taille
Ouverture jeannette

Tissu: Tissu extérieur: 100% polyester
Doublure: 100% polyester

Pays d'origine: Volksrepublik China

Numéro de tarif douanier: 62014010

Conseils d'entretien:



Couleurs disponibles

	S	M	L	XL	XXL	3XL
Poids en g	527 g	574 g	584 g	623 g	642 g	661 g
VPE (Pièces par emballage intérieur / pièces par emballage extérieur)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Mesures en cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
1/2 poitrine	56,00 cm	59,00 cm	63,00 cm	67,00 cm	71,00 cm	75,00 cm
1/2 du bas largeur	52,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm	67,00 cm	71,00 cm
longueur avant à partir de l'épaule	69,00 cm	71,00 cm	73,00 cm	76,00 cm	80,00 cm	86,00 cm
longueur dos à partir de l'épaule	74,00 cm	76,00 cm	78,00 cm	81,00 cm	84,00 cm	89,00 cm
longueur manche incl. épaule	79,00 cm	80,00 cm	81,00 cm	83,00 cm	85,00 cm	87,00 cm

Couleurs disponibles

■ blanc (white)
■ rouge (1945C)

■ marine (5395C)

■ noir (blackC)



OEKO-TEX® Stoff

Le tissu de cet article a été testé pour les substances nocives et certifié selon STANDARD 100 par OEKO-TEX®.



Respirant-Perméable à la vapeur d'eau

Les textiles techniques doivent pouvoir transporter l'humidité de la peau vers l'extérieur du tissu le plus rapidement possible. La perméabilité correspond à la quantité de vapeur en grammes qui peut s'évaporer d'une surface d'un mètre carré en 24 heures. Plus ce chiffre est élevé, plus le textile est respirant.



Colonne d'eau à partir de 1.500 mm

La capacité à résister à la pression d'eau sans que l'humidité pénètre dans un matériau est représentée par la colonne d'eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.



Coutures étanchées

Afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans le tissu, les coutures peuvent être étanchées grâce à un adhésif. Les coutures étanches sont à 100% imperméables.